

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации района  
08.02.2023 № 57

Перечень  
гидротехнических сооружений, требующих особой подготовки  
к пропуску весенних паводковых вод в 2023 году

№ п/ п	Наименование объекта, местонахождение, год ввода в эксплуатацию, подпорный уровень воды	Балансодержатель объекта, организация ответственная за проведение паводка	Объекты, которые могут подвергнуться подтоплению
1.	Гидротехническое сооружение водохранилища в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Кёршинский» в 750 м восточнее с. Кёрша на реке Ближняя Керша, 1989, 4650/7350	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление «Тамбовмелиоводхоз»	Автомобильная дорога «Пенза - Тамбов» - Новая Ляда - Бондари - Пичаево - Вернадовка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации района  
08.02.2023 № 57

Перечень  
искусственных сооружений на автомобильных дорогах Бондарского района,  
требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2023 году

№ п/п	Наименование, местоположение объекта, характеристика объекта	Ближайший населённый пункт
1.	Автомобильная дорога Бондари - Пахотный Угол, 1 км, железобетонная труба через реку Кёрша, d=2,0 м, 5-ти очковая	с. Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области